



JCT 2211


1




1		x2
2		x4
3		x6
4		x16
5		x24
6		x12
7		x20
8		x1
9		x1
10		x1
11		x4
12		x4

ERC






I**II**

- Наживить все винты
- Собрать каркас
- Затягивать равномерно, сохраняя перпендикулярность



III



- Наживить все винты
- Установить столешницу
- Затянуть равномерно

IV

