

	а		б		в		г
Винт М6х40 с пресс-шайбой	5 шт.	Шайба-гровер Д6	5 шт.	СК Нг 15 верх.	1 шт.	СК Нг 15 низ.	1 шт.

Наименование деталей

1. Основание 450x620x470 1 шт.

Винт наживить, но не затягивать.




Рис. 1

Затянуть все винты.




Рис. 2

Внимание !

При чистке не использовать средства с содержанием воды.
Использовать сухую чистку бесщелочными средствами и щетку с мягким ворсом



Рис. 3